
Budapest dice adiós a una fuga de agua gracias a un acoplamiento

Abastecimiento público de agua / acoplamientos para conducciones de agua



Proyecto: Reparación de una tubería de agua en Orlay Utca, Budapest, tras una fuga de gran volume

Cliente: Kristály Ltd. como proveedor de F városi Vízm vek

Especificación: Acoplamientos DN1000 de gran diámetro

El verano pasado, la zona de Orlay Utca de Budapest sufrió una grave inundación al reventar dos tuberías de agua potable a alta presión. Las inundaciones fueron tan grandes que fue necesario cerrar la red, lo que dejó a residentes y negocios sin agua potable.

Viking Johnson y Kristály Ltd. unieron fuerzas para suministrar a F városi Vízm vek (Capital Waterworks) dos acoplamientos DN1000 de gran diámetro, ayudando así a reparar las tuberías rotas en menos de 24 horas y restaurando el suministro a esta zona.

La avería se produjo el domingo 1 de julio de 2012, cuando dos tuberías que llevaban instaladas desde 1976 se agrietaron y reventaron.

Antes de transcurrida una hora, la plaza Szent Gellr de Budapest estaba completamente inundada, y el agua alcanzaba hasta el 2.º piso de algunos edificios. El tráfico se detuvo, e incluso se pidió a los pasajeros que evacuaran los autobuses y el tranvía BKV.

VIKING JOHNSON™

46 - 48 WILBURY WAY, HITCHIN,
HERTFORDSHIRE, SG4 0UD
TELEPHONE: +44 (0)1462 443322

FAX: +44 (0)1462 443311
EMAIL: info@vikingjohnson.com
www.vikingjohnson.com

April 2013